



IBAITI

INDICAÇÃO Nº 186, de 04 de maio de 2026

Data: 4 de maio de 2026

Indicação

Tipo de Proposição	Número	Regime de Tramitação
Legislativo	0186/2.026	Normal

Resumo: a manutenção e substituição da tampa da boca de lobo (bueiro) localizada na esquina da Rua Teófilo Cecílio com a Rua Campos Sales, tendo em vista o risco de acidentes e danos a veículos e pedestres que transitam pelo local.

Tramitação

Data Atualização	Estágio
05/06/2026	Aprovado
Descrição: Indicação 186 http://www.camaraibaiti.pr.gov.br/uploads/proposicao_atualizacao/95208/DeCT1Z6fWr-WuUlpNzs5qwqp6ThoBbK3.pdf	